

AJONEUVON TIEDOT
TARKASTUSTIEDOT

Rekisteritunnus CZJ-139
 Ajoneuvoluokka M1
 Ajoneuvon merkki Subaru
 Ajoneuvon malli 5D FORESTER WAGON
 2.0-SG5-4X4/253

Tarkastusaika 10.8.2017
 Tarkastuspaikka A-Katsastus Vantaa-Kehä
 III
 Osoite Juhanilantie 2

Käyttövoima Bensiini
 Käyttöönottopäivä 13.3.2007
 Katsastuksen tiedot
 Valmistenumero JF1SG5LW47G096861

Puhelin 01740 VANTAA
 075-3232222
 Matkamittarilukema 165958 km
 Tarkastaja Martti Huoponen
 Tuote Autotohtori kuntotarkastus

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätieto

1 Ajoneuvon tunnistus ja asiapaperit

1.1	Asiapaperit	(1)	<input type="checkbox"/>
1.2	Valmistenumero	(1)	<input type="checkbox"/>
1.3	Rekisterikilvet	(1)	<input type="checkbox"/>

2 Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori	(1)	<input type="checkbox"/>
2.2	Moottorin käynti	(1)	<input type="checkbox"/>
2.3	Käynnistyvyys	(1)	<input type="checkbox"/>
2.4	Latausjärjestelmä	(1)	<input type="checkbox"/>

Latausjännite V

2.5	Jäähdytysjärjestelmä	(1)	<input type="checkbox"/>
-----	----------------------	-----	--------------------------

Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys °C

3 Ympäristöhaitat

3.1	Pakokaasujen päästömittaus	(1)	<input type="checkbox"/>
3.2	Dieselmoottorin savutusmittaus	(1)	<input type="checkbox"/>

TARKASTUSTIEDOT

	Päästöt tyhjäkäynnillä		Päästöt kierroksilla	
	mitattu	sallittu	mitattu	sallittu
CO%	0		0.0	0.2
CO ₂ %	14.4		15.0	
HC ppm	1		1	100
O ₂ %	1		0.12	5
Lambda			1.00	0.97-1.03

Käytetty mittalaite PKA1

3.3 OBD-mittaus

①

OBD-järjestelmän tarkastus

- MIL valo Pois päältä
- Osajärjestelmätestit 7 / 8
- Vikakoodien määrä 0

Käytetty mittalaite OBD9

4 Jarrujärjestelmät

4.1 Käyttöjarrujärjestelmän osat

①

4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti

①

	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu ero
Etuakseli	2.4	2.5	4	30 %
Taka-akseli	2	2.4	17	30 %

4.3 Seisontajarrujärjestelmän osat

①

4.4 Seisontajarrun dynamometritesti

①

	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu ero
Seisontajarru	1.8	1.9	5	70 %

Käytetty mittalaite JDY3

4.5 Ajonvakautusjärjestelmä

①

4.6 Jarruneste

③

Jarruneste, Kiehumispiste alhainen,

Jarrunesteen kiehumispiste

168

 °C

4.7 Jarrupalojen kunto

①

4.8 Jarrulevyt

①

5 Voimansiirtolaitteet

5.1 Kytkimen toiminta

①

5.2 Vaihteiston toiminta

①

TARKASTUSTIEDOT

5.3 Veto- ja nivelakselit (1)

5.4 Vetopyörästön kunto (1)

6 Akselistot, pyörät ja jousitus

6.1 Etuakselisto (1)

6.2 Taka-akselisto (1)

6.3 Jousitus ja iskunvaimennus (1)

Iskunvaimennintesti

Etuakseli	68	67	1
Taka-akseli	64	65	2

6.4 Renkaat ja vanteet (3)
 Rengas, Talvirenkaiden kunto heikentynyt, Edessä ja takana

Rengassyvydet

Renkaan urasyvyys (mm)

Kesärenkaat

	Vasen	Oikea	
Edessä	4	4	Vararengas
Takana	5	5	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>

7 Ohjauslaitteet

7.1 Ohjausnivelet ja -tangot (1)

7.2 Ohjauslaitteiston muut osat (1)

8 Alusta ja korirakenteet

8.1 Korin yleiskunto (1)

8.2 Alustan yleiskunto (1)

8.3 Akseliston kiinnityspalkit (1)

8.4 Runko (1)

8.5 Alustan suojauksen kunto (1)

8.6 Pakoputkisto ja katalysaattori (2)
 Äänenvaimennin, Vaurioitunut, Takana

8.7 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut (1)

9 Valaisimet ja sähkölaitteet

9.1 Ajovalojärjestelmän osat (1)

9.2 Lähivalo (3)
 Lähivalon suuntaus, Suuntaus liian ylös, Edessä oikealla

TARKASTUSTIEDOT

9.3	Kaukovalo	①	<input type="checkbox"/>
9.4	Etuseisontavalot	①	<input type="checkbox"/>
9.5	Suuntavalot	①	<input type="checkbox"/>
9.6	Hätävilkkujen toiminta	①	<input type="checkbox"/>
9.7	Takaseisontavalot	①	<input type="checkbox"/>
9.8	Jarruvalot	①	<input type="checkbox"/>
9.9	Rekisterikiilven valo	①	<input type="checkbox"/>
9.10	Heijastin ja heijastavat pinnat	①	<input type="checkbox"/>
9.11	Lisävalot	①	<input type="checkbox"/>
9.12	Äänimerkinantolaitteen toiminta	①	<input type="checkbox"/>
9.13	Akku ja johtimet	①	<input type="checkbox"/>
10	Ajettavuus, hallintalaitteet ja sisätilat		
10.1	Ajettavuus	①	<input type="checkbox"/>
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	①	<input type="checkbox"/>
10.3	Muut ikkunat	①	<input type="checkbox"/>
10.4	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	①	<input type="checkbox"/>
10.5	Peilit	①	<input type="checkbox"/>
10.6	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	①	<input type="checkbox"/>
10.7	Sisätilat	①	<input type="checkbox"/>
10.8	Radio ja audiolaitteet	①	<input type="checkbox"/>
11	Muut laitteet ja varusteet		
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	①	<input type="checkbox"/>
11.2	Ohjaus- tai vaihdelukko	①	<input type="checkbox"/>
11.3	Kytkenälaitteet	①	<input type="checkbox"/>
11.4	Varoituskolmio	①	<input type="checkbox"/>

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu on kuitenkin rajoitettu enintään palvelun hintaan.

AJONEUVON TIEDOT
TARKASTUSTIEDOT

Rekisteritunnus FIK-328
 Ajoneuvoluokka M1G
 Ajoneuvon merkki Jeep
 Ajoneuvon malli 5D PATRIOT MPV
 2.4-JK1F3-4X4/264

Tarkastusaika 10.8.2017
 Tarkastuspaikka A-Katsastus Vantaa-Kehä
 III
 Osoite Juhanilantie 2

Käyttövoima Bensiini
 Käyttöönottopäivä 11.2.2010
 Katsastuksen tiedot
 Valmistenumero 1J8FFN8W28D515268

Puhelin 01740 VANTAA
 075-3232222
 Matkamittarilukema 144904 km
 Tarkastaja Martti Huoponen
 Tuote Autotohtori kuntotarkastus

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätieto

1 Ajoneuvon tunnistus ja asiapaperit

- | | | | |
|-----|---|-----|--------------------------|
| 1.1 | Asiapaperit | (1) | <input type="checkbox"/> |
| 1.2 | Valmistenumero (VALMISTAJAN TYYPPIKILPI IRTONMÄSSÄ) | (1) | <input type="checkbox"/> |
| 1.3 | Rekisterikilvet | (1) | <input type="checkbox"/> |

2 Moottori ja sen apulaitteet

- | | | | |
|-----|-------------------|-----|--------------------------|
| 2.1 | Moottori | (1) | <input type="checkbox"/> |
| 2.2 | Moottorin käynti | (1) | <input type="checkbox"/> |
| 2.3 | Käynnistyvyys | (1) | <input type="checkbox"/> |
| 2.4 | Latausjärjestelmä | (1) | <input type="checkbox"/> |

Latausjännite V

- | | | | |
|-----|----------------------|-----|--------------------------|
| 2.5 | Jäähdytysjärjestelmä | (1) | <input type="checkbox"/> |
|-----|----------------------|-----|--------------------------|

Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys °C

3 Ympäristöhaitat

- | | | | |
|-----|--------------------------------|-----|--------------------------|
| 3.1 | Pakokaasujen päästömittaus | (1) | <input type="checkbox"/> |
| 3.2 | Dieselmoottorin savutusmittaus | (1) | <input type="checkbox"/> |

TARKASTUSTIEDOT

Päästöt tyhjäkäynnillä

Päästöt kierroksilla

	mitattu	sallittu	mitattu	sallittu
CO%	0		0.0	0.2
CO ₂ %	14.3		0.0	
HC ppm	5		0	100
O ₂ %	1		0	5
Lambda			0.00	0.97-1.03

Käytetty mittalaite PKA1

3.3 OBD-mittaus

①

4 Jarrujärjestelmät

4.1 Käyttöjarrujärjestelmän osat

①

4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti

①

	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu ero
Etuakseli	3.2	3.3	3	30 %
Taka-akseli	2.2	2.1	5	30 %

4.3 Seisontajarrujärjestelmän osat

①

4.4 Seisontajarrun dynamometritesti

①

Käytetty mittalaite JDY3

	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu ero
Seisontajarru	1.9	1.8	5	70 %

4.5 Ajonvakautusjärjestelmä

①

4.6 Jarruneste

①

Jarrunesteen kiehumispiste

208 °C

4.7 Jarrupalojen kunto

①

4.8 Jarrulevyt

①

5 Voimansiirtolaitteet

5.1 Kytkimen toiminta

①

5.2 Vaihteiston toiminta

①

5.3 Veto- ja nivelakselit

①

5.4 Vetopyörästön kunto

①

6 Akselistot, pyörät ja jousitus

6.1 Etuakselisto

Alatukivarren pallonivel, Ei mitään, Vasemmalla
Uusi alapallo, kumi rikki

0
d

③

6.2 Taka-akselisto

①

TARKASTUSTIEDOT

6.3 Jousitus ja iskunvaimennus

①

Iskunvaimennintesti

6.4 Renkaat ja vanteet

①

Rengassyvydet

Renkaan urasyvyys (mm)

Kesärenkaat

Edessä
Takana

Vasen

6
5

Oikea

4
4

Vararengas

7 Ohjauslaitteet

7.1 Ohjausnivelet ja -tangot
Raidetangon pää, Välyksellinen, Vasemmalla sisempi

②

7.2 Ohjauslaitteiston muut osat

①

8 Alusta ja korirakenteet

8.1 Korin yleiskunto

①

8.2 Alustan yleiskunto

①

8.3 Akseliston kiinnityspalkit

①

8.4 Runko

①

8.5 Alustan suojauksen kunto

①

8.6 Pakoputkisto ja katalysaattori

①

8.7 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut

①

9 Valaisimet ja sähkölaitteet

9.1 Ajovalojärjestelmän osat

①

9.2 Lähivalo

①

9.3 Kaukovalo

①

9.4 Etuseisontavalot

①

9.5 Suuntavalot

①

9.6 Hätävilkkujen toiminta

①

9.7 Takaseisontavalot

①

9.8 Jarruvalot

①

9.9 Rekisterikilven valo

①

9.10 Heijastin ja heijastavat pinnat

①

TARKASTUSTIEDOT

9.11	Lisävalot	①	<input type="checkbox"/>
9.12	Äänimerkinantolaitteen toiminta	①	<input type="checkbox"/>
9.13	Akku ja johtimet	①	<input type="checkbox"/>
10	Ajettavuus, hallintalaitteet ja sisätilat		
10.1	Ajettavuus	①	<input type="checkbox"/>
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	①	<input type="checkbox"/>
10.3	Muut ikkunat	①	<input type="checkbox"/>
10.4	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	①	<input type="checkbox"/>
10.5	Peilit	①	<input type="checkbox"/>
10.6	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	①	<input type="checkbox"/>
10.7	Sisätilat	①	<input type="checkbox"/>
10.8	Radio ja audiolaitteet	①	<input type="checkbox"/>
11	Muut laitteet ja varusteet		
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	①	<input type="checkbox"/>
11.2	Ohjaus- tai vaihdelukko	①	<input type="checkbox"/>
11.3	Kytkenälaitteet	①	<input type="checkbox"/>
11.4	Varoituskolmio	①	<input type="checkbox"/>

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelarakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettava ajoneuvoa on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu on kuitenkin rajoitettu enintään palvelun hintaan.

AJONEUVON TIEDOT
TARKASTUSTIEDOT

Rekisteritunnus ILZ-105
 Ajoneuvoluokka M1
 Ajoneuvon merkki Nissan
 Ajoneuvon malli 5D QASHQAI MPV 2.0
 CVT-FBAJ10/263

 Käyttövoima Bensiini
 Käyttöönottopäivä 31.8.2007
 Katsastuksen tiedot
 Valmistenumero SJNFBAJ10U1084104

Tarkastusaika 10.8.2017
 Tarkastuspaikka A-Katsastus Vantaa-Kehä
 III
 Osoite Juhanilantie 2

 Puhelin 01740 VANTAA
 075-3232222
 Matkamittarilukema 226715 km
 Tarkastaja Martti Huoponen
 Tuote Autotohtori kuntotarkastus

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätieto

1 Ajoneuvon tunnistus ja asiaperit

- | | | | |
|-----|-----------------|-----|--------------------------|
| 1.1 | Asiapaperit | (1) | <input type="checkbox"/> |
| 1.2 | Valmistenumero | (1) | <input type="checkbox"/> |
| 1.3 | Rekisterikilvet | (1) | <input type="checkbox"/> |

2 Moottori ja sen apulaitteet

- | | | | |
|-----|----------------------|-----|--------------------------|
| 2.1 | Moottori | (1) | <input type="checkbox"/> |
| 2.2 | Moottorin käynti | (1) | <input type="checkbox"/> |
| 2.3 | Käynnistyvyys | (1) | <input type="checkbox"/> |
| 2.4 | Latausjärjestelmä | (1) | <input type="checkbox"/> |
| 2.5 | Jäähdytysjärjestelmä | (1) | <input type="checkbox"/> |

3 Ympäristöhaitat

- | | | | |
|-----|--------------------------------|-----|--------------------------|
| 3.1 | Pakokaasujen päästömittaus | (1) | <input type="checkbox"/> |
| 3.2 | Dieselmoottorin savutusmittaus | (1) | <input type="checkbox"/> |

Päästöt tyhjäkäynnillä

	mitattu	sallittu
CO%	0	
CO ₂ %	15.2	
HC ppm	0	
O ₂ %	0	
Lambda		

Päästöt kierroksilla

	mitattu	sallittu
	0.0	0.2
	15.1	
	1	100
	0	5
	1.00	0.97-1.03

Käytetty mittalaite PKA1

- | | | | |
|-----|-------------|-----|--------------------------|
| 3.3 | OBD-mittaus | (1) | <input type="checkbox"/> |
|-----|-------------|-----|--------------------------|

TARKASTUSTIEDOT

OBD-järjestelmän tarkastus

- MIL valo
- Osajärjestelmätestit 6 / 6
- Vikakoodien määrä 0
- Käytetty mittalaite** OBD9

4 Jarrujärjestelmät

4.1 Käyttöjarrujärjestelmän osat

①

4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti

①

	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu ero
Etuakseli	2.7	2.7	0	30 %
Taka-akseli	1.7	1.6	6	30 %

4.3 Seisontajarrujärjestelmän osat

①

4.4 Seisontajarrun dynamometritesti

①

Käytetty mittalaite JDY1

	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu ero
Seisontajarru	1.5	1.3	13	70 %

4.5 Ajonvakautusjärjestelmä

①

4.6 Jarruneste

①

4.7 Jarrupalojen kunto

①

4.8 Jarrulevyt
Jarrulevy, Kiero, Edessä

③

5 Voimansiirtolaitteet

5.1 Kytkimen toiminta

①

5.2 Vaihteiston toiminta

①

5.3 Veto- ja nivelakselit

①

5.4 Vetopyörästön kunto

①

6 Akselistot, pyörät ja jousitus

6.1 Etuakselisto
Kallistuksen vakaajan kiinnitys, Välyksellinen, Oikealla ulompi

③

6.2 Taka-akselisto

①

6.3 Jousitus ja iskunvaimennus

①

TARKASTUSTIEDOT

Iskunvaimennintesti

Etuakseli	54	56	4
Taka-akseli	37	46	20

- 6.4** Renkaat ja vanteet
Rengas, Talvirenkaiden kunto heikentynyt,

3

Rengassyvydet

Renkaan urasyvyys (mm)

Kesärenkaat

	Vasen	Oikea	Vararengas
Edessä	6	6	
Takana	6	6	

7 Ohjauslaitteet

- 7.1** Ohjausnivelet ja -tangot
7.2 Ohjauslaitteiston muut osat

1

1

8 Alusta ja korirakenteet

- 8.1** Korin yleiskunto
8.2 Alustan yleiskunto
8.3 Akseliston kiinnityspalkit
8.4 Runko
8.5 Alustan suojauksen kunto
8.6 Pakoputkisto ja katalysaattori
8.7 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut

1

1

1

1

1

1

1

9 Valaisimet ja sähkölaitteet

- 9.1** Ajovalojärjestelmän osat
9.2 Lähivalo
9.3 Kaukovalo
9.4 Etuseisontavalot
9.5 Suuntavalot
9.6 Hätävilkkujen toiminta
9.7 Takaseisontavalot
9.8 Jarruvalot
9.9 Rekisterikilven valo
9.10 Heijastin ja heijastavat pinnat
9.11 Lisävalot

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TARKASTUSTIEDOT

9.12	Äänimerkinantolaitteen toiminta	①	<input type="checkbox"/>
9.13	Akku ja johtimet	①	<input type="checkbox"/>
10	Ajettavuus, hallintalaitteet ja sisätilat		
10.1	Ajettavuus Voimansiirto, Epämääräinen tai asiaankuulumaton ääni,	③	<input type="checkbox"/>
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	①	<input type="checkbox"/>
10.3	Muut ikkunat	①	<input type="checkbox"/>
10.4	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	①	<input type="checkbox"/>
10.5	Peilit Ulkoastapellin kiinnitys, Löysässä, Vasemmalla edessä	③	<input type="checkbox"/>
10.6	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	①	<input type="checkbox"/>
10.7	Sisätilat	①	<input type="checkbox"/>
10.8	Radio ja audiolaitteet	①	<input type="checkbox"/>
11	Muut laitteet ja varusteet		
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	①	<input type="checkbox"/>
11.2	Ohjaus- tai vaihdelukko	①	<input type="checkbox"/>
11.3	Kytkenälaitteet	①	<input type="checkbox"/>
11.4	Varoituskolmio	①	<input type="checkbox"/>

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelarakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu on kuitenkin rajoitettu enintään palvelun hintaan.

AJONEUVON TIEDOT
TARKASTUSTIEDOT

Rekisteritunnus	EAY-622	Tarkastusaika	10.8.2017
Ajoneuvoluokka	M1G	Tarkastuspaikka	A-Katsastus Vantaa-Kehä III
Ajoneuvon merkki	Nissan	Osoite	Juhanilantie 2
Ajoneuvon malli	X-TRAIL Monikäyttöajoneuvo (AF) 1990cm3		
Käyttövoima	Dieselöljy	Puhelin	01740 VANTAA 075-3232222
Käyttöönottopäivä	23.5.2008	Matkamittarilukema	312700 km
Katsastuksen tiedot		Tarkastaja	Martti Huoponen
Valmistenumero	JN1TCNT31U0024330	Tuote	Autotohtori kuntotarkastus

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätieto

1 Ajoneuvon tunnistus ja asiapaperit

1.1	Asiapaperit	(1)	<input type="checkbox"/>
1.2	Valmistenumero	(1)	<input type="checkbox"/>
1.3	Rekisterikilvet	(1)	<input type="checkbox"/>

2 Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori	(1)	<input type="checkbox"/>
2.2	Moottorin käynti	(1)	<input type="checkbox"/>
2.3	Käynnistyvyys	(1)	<input type="checkbox"/>
2.4	Latausjärjestelmä	(1)	<input type="checkbox"/>

Latausjännite

14.1 V

2.5	Jäähdytysjärjestelmä	(1)	<input type="checkbox"/>
-----	----------------------	-----	--------------------------

3 Ympäristöhaitat

3.1	Pakokaasujen päästömittaus	(1)	<input type="checkbox"/>
3.2	Dieselmoottorin savutusmittaus	(1)	<input type="checkbox"/>

Diesel K arvo
Diesel K maksimi

0
3

3.3	OBD-mittaus	(1)	<input type="checkbox"/>
-----	-------------	-----	--------------------------

4 Jarrujärjestelmät

4.1	Käyttöjarrujärjestelmän osat	(1)	<input type="checkbox"/>
4.2	Käyttöjarrun dynamometritesti	(3)	<input type="checkbox"/>

TARKASTUSTIEDOT

Takajarru, Laahaa, Oikealla takana

	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu ero
Etuakseli	3.4	3.3	3	30 %
Taka-akseli	2	1.8	10	30 %

4.3 Seisontajarrujärjestelmän osat

(1)

4.4 Seisontajarrun dynamometritesti

(1)

Käytetty mittalaite JDY1

	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu ero
Seisontajarru	2.1	1.9	10	70 %

4.5 Ajonvakautusjärjestelmä

(1)

4.6 Jarruneste

(1)

4.7 Jarrupalojen kunto

(1)

4.8 Jarrulevyt

(1)

5 Voimansiirtolaitteet

5.1 Kytkimen toiminta

(1)

5.2 Vaihteiston toiminta

(1)

5.3 Veto-ja nivelakselit

(1)

5.4 Vetopyörästön kunto

(1)

6 Akselistot, pyörät ja jousitus

6.1 Etuakselisto

(1)

6.2 Taka-akselisto

(1)

6.3 Jousitus ja iskunvaimennus

(1)

Iskunvaimennintesti

Etuakseli	72	72	0
Taka-akseli	48	50	4

6.4 Renkaat ja vanteet

(1)

Rengassyvydet

Renkaan urasyvyys (mm)

Kesärenkaat

	Vasen	Oikea	Vararengas
Edessä	4	4	
Takana	4	4	

7 Ohjauslaitteet

7.1 Ohjausnivelet ja -tangot
Raidetangon pää, Välyksellinen, Oikealla sisempi

(2)

7.2 Ohjauslaitteiston muut osat

(1)

TARKASTUSTIEDOT

8 Alusta ja korirakenteet

8.1	Korin yleiskunto	①	<input type="checkbox"/>
8.2	Alustan yleiskunto	①	<input type="checkbox"/>
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	①	<input type="checkbox"/>
8.4	Runko	①	<input type="checkbox"/>
8.5	Alustan suojauksen kunto	①	<input type="checkbox"/>
8.6	Pakoputkisto ja katalysaattori	①	<input type="checkbox"/>
8.7	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	①	<input type="checkbox"/>

9 Valaisimet ja sähkölaitteet

9.1	Ajovalojärjestelmän osat Ajovalon pesulaite, Vuotaa, Vasemmalla edessä	③	<input type="checkbox"/>
9.2	Lähivalo	①	<input type="checkbox"/>
9.3	Kaukovalo	①	<input type="checkbox"/>
9.4	Etuseisontavalot	①	<input type="checkbox"/>
9.5	Suuntavalot	①	<input type="checkbox"/>
9.6	Hätävilkkujen toiminta	①	<input type="checkbox"/>
9.7	Takaseisontavalot	①	<input type="checkbox"/>
9.8	Jarruvalot	①	<input type="checkbox"/>
9.9	Rekisterikilven valo Rekisterikilven valo, Ei toimi, Oikealla takana	③	<input type="checkbox"/>
9.10	Heijastin ja heijastavat pinnat	①	<input type="checkbox"/>
9.11	Lisävalot	①	<input type="checkbox"/>
9.12	Äänimerkinantolaitteen toiminta	①	<input type="checkbox"/>
9.13	Akku ja johtimet	①	<input type="checkbox"/>

10 Ajettavuus, hallintalaitteet ja sisätilat

10.1	Ajettavuus Voimansiirto, Neliveto ei toimi,	③	<input type="checkbox"/>
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	①	<input type="checkbox"/>
10.3	Muut ikkunat	①	<input type="checkbox"/>

TARKASTUSTIEDOT

10.4	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	①	<input type="checkbox"/>
10.5	Peilit	①	<input type="checkbox"/>
10.6	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	①	<input type="checkbox"/>
10.7	Sisätilat	①	<input type="checkbox"/>
10.8	Radio ja audiolaitteet	①	<input type="checkbox"/>
11 Muut laitteet ja varusteet			
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	①	<input type="checkbox"/>
11.2	Ohjaus- tai vaihdelukko	①	<input type="checkbox"/>
11.3	Kytkenälaitteet	①	<input type="checkbox"/>
11.4	Varoituskolmio	①	<input type="checkbox"/>

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelarakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu on kuitenkin rajoitettu enintään palvelun hintaan.